

ACCESORIOS

DL 30200RHD - REOSTATO DE ARRANQUE

Reóstato, variables de grados, para el arranque a mitad del par de los motores de corriente continua del laboratorio.



DL 30120RHD3 - REOSTATO DE ARRANQUE

Reóstato trifásico, variables de grados, para el arranque a mitad del par de los motores de anillos del laboratorio.



DL 30205 - REOSTATO DE EXCITACION

Adecuado para la excitación derivada de las máquinas de corriente continua y de las máquinas sincrónicas del laboratorio.



DL 30206 - REOSTATO DE EXCITACION

Adecuado para la excitación de las máquinas de corriente continua con excitación serie del laboratorio.



DL 30125 - MODULO DE ARRANQUE Y SINCRONIZACION

Reóstato de arranque rotorico para los motores de inducción trifásica de anillos con dispositivo de excitación para su sincronización con la frecuencia de red.




DL 30195 - MODULO DE ARRANQUE Y SINCRONIZACION

Reóstato de arranque para las máquinas sincrónicas trifásicas con dispositivo de excitación para la sincronización con la frecuencia de red.


DL 2035 - CONMUTADOR ESTRELLA - TRIANGULO

Para el arranque en configuración estrella/triángulo de motores de inducción trifásica de jaula de ardilla.



DL 2036 - CONMUTADOR DE POLARIDAD

Dispositivo para efectuar la conmutación del número de polos de los motores de tipo Dahlander.



DL 30275 - CONMUTADOR DE POLARIDAD

Dispositivo para efectuar la conmutación del número de polos de los motores con devanados separados.

DL 30135 - MODULO CONDENSADORES

Grupo de condensadores para el arranque o la marcha normal del motor de fases divididas.



DL 30135R - MODULO DE RESISTENCIA

Resistor accesorio para el arranque del motor de fases divididas.

